2026 年 10 月

お客さま各位

株式会社ミスミ

# 「CPU 第 13 世代 PC」カタログ誤記修正のご案内

拝啓　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記のとおり「CPU 第 13 世代 PC」の一部カタログ記載内容を変更いたします。
お客さまには仕様変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

CPU 第 13 世代 PC 全商品

商品ページ例：https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411271789/

※詳細は「2. 対象型番」からご確認をお願い申し上げます。

2. 対象型番

| PC タイプ | フォームファクタ | CPU 世代 | 拡張スロット | 対象シリーズ（下記 URL 内の商品型番全て） |
|---|---|---|---|---|
| 小型フロアマウント | μATX | Celeron<br>Core i3<br>Core i5<br>Core i7<br>Core i9 | PCI0/PCIe3 | BBC-6050 |
| 小型フロアマウント（ステンレス） | | | | BBC-8050 |
| 省スペースフロアマウント | | | | BBC-1050 |
| | ATX | | PCI3/PCIe4 | BBC-1450 |
| フロアマウント（ステンレス） | | | | BBC-3450 |
| 小型ラックマウント | | | | BBC-RM1450 |
| ラックマウント | μATX | | PCI0/PCIe4 | BBC-RM9050 |
| | ATX | | PCI3/PCIe4 | BBC-RM9450 |

詳細仕様につきましては、上記 URL の商品ページにてご確認をお願い申し上げます。

3. 修正箇所

I/O 内部オンボードのシリアルポート数とポート仕様の表記に誤りがございました。

・ポート数

変更前（誤）: 4

変更後（正）: 2

・ポート仕様

変更前（誤）: ※付属のシリアルポート増設ケーブルで 2 ポート増設できます

変更後（正）: 記載なし（シリアルポート増設ケーブルは付属しないため削除）

4. 修正時期

ご案内時点でカタログ修正を実施いたしました。

以上