P.775＜図面＞

○ 部の寸法を下記の数値に修正。

MSDR100（AC100V用）