


- ・ PCから遠隔操作でタッチパネルを動作させます。  
(イーサネット対応の PLCのみ可能です) ただし、一部対応していない機能があります。


プロジェクト→プロジェクト設定

遠隔モニタリング使用、リモートコントロール使用にチェックを入れます。




ツール→TOPView クライアント生成

HMI Alias と保存先を入力。



TOPView ファイル生成をクリック



→保存先（デスクトップ）に実行ファイルが作成されます。