



P. 1 -1277 <追加加工 SPEC >



文言追加

Alterations	片端面めねじ追加加工	両端面めねじ追加加工												
Code	MC	WMC												
Spec.	 <p>指定方法 MC5</p> <table border="1"> <tr> <td>モジュール</td> <td>M選択</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>3 4</td> </tr> <tr> <td>1.5~3.0</td> <td>4 5 6</td> </tr> </table>	モジュール	M選択	1.0	3 4	1.5~3.0	4 5 6	 <p>指定方法 WMC5</p> <table border="1"> <tr> <td>モジュール</td> <td>M選択</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>3 4</td> </tr> <tr> <td>1.5~3.0</td> <td>4 5 6</td> </tr> </table>	モジュール	M選択	1.0	3 4	1.5~3.0	4 5 6
	モジュール	M選択												
1.0	3 4													
1.5~3.0	4 5 6													
モジュール	M選択													
1.0	3 4													
1.5~3.0	4 5 6													
¥/1Code	400	800												

⊗エコノミータイプは、加工不可。
 ⊗RGEASはモジュール1.0の場合、M4は加工不可。

⊗エコノミータイプは、加工不可。
 ⊗RGEASはモジュール1.0の場合、M4は加工不可。

<訂正用>

Alterations	片端面めねじ追加加工	両端面めねじ追加加工												
Code	MC	WMC												
Spec.	 <p>指定方法 MC5</p> <table border="1"> <tr> <td>モジュール</td> <td>M選択</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>3 4</td> </tr> <tr> <td>1.5~3.0</td> <td>4 5 6</td> </tr> </table>	モジュール	M選択	1.0	3 4	1.5~3.0	4 5 6	 <p>指定方法 WMC5</p> <table border="1"> <tr> <td>モジュール</td> <td>M選択</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>3 4</td> </tr> <tr> <td>1.5~3.0</td> <td>4 5 6</td> </tr> </table>	モジュール	M選択	1.0	3 4	1.5~3.0	4 5 6
	モジュール	M選択												
1.0	3 4													
1.5~3.0	4 5 6													
モジュール	M選択													
1.0	3 4													
1.5~3.0	4 5 6													
¥/1Code	400	800												

⊗エコノミータイプは、加工不可。
 ⊗RGEASはモジュール1.0の場合、M4は加工不可。

⊗エコノミータイプは、加工不可。
 ⊗RGEASはモジュール1.0の場合、M4は加工不可。