

「側面ザグリ穴」の指定方法を変更

**P1414**


**側面ザグリ穴**

**ZTC・ZFC・ZSC**

ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。

指定方法 ZTC28-ZM4  
 Z\_C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。  
 Z選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8  
 適用条件

内厚条件 最低2mm 計算式 P1414  
 軸穴仕様により、条件が異なります。 P1414



ZSC:1,000 ZTC・ZFC:700

<訂正用>

**P1414**


**側面ザグリ穴**

**ZTC・ZFC・ZSC**

ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。

指定方法 ZTC28-ZM4  
 Z\_C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。  
 Z選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8  
 適用条件

内厚条件 最低2mm 計算式 P1414  
 軸穴仕様により、条件が異なります。 P1414



ZSC:1,000 ZTC・ZFC:700