

超硬ボーリングバー修理サービス



型番	シャンク径	対応商品	¥修理単価 1~4本
RC-BRB	6	ミスミ、京セラ、住友、三菱、東芝製の超硬ボーリングバーで ねじ止めタイプのもの (●下記の対応外商品は除く)	20,000
	8		
	10		
	12		
	16		
	20		23,500
	25		

■対応外商品

下記商品は修理サービスの対応をいたしかねますのでご了承ください。

- A) チップ取替えにより、内径溝入れ・ネジ切り等の加工も出来る多機能型超硬バー
- B) バックボーリングバー
- C) ねじ止め以外のクランプ方法のもの
- D) オイルホール仕様
- E) その他特殊品

■ご利用方法

- ①弊社QCTセンターまでお電話ください。回収の受付をいたします。
 - ②お電話いただいた日の翌日以降に専用ドライバーが回収に伺います。
 - ③お手数ですが、梱包はお手持ちのダンボール等をご使用願います。
 - ④下記の「修理依頼書」をコピーして必要事項をご記入のうえ現品に同封願います。
本紙はQCTセンターへのFAX等は不要です。
 - ⑤商品到着後に出荷日をご連絡いたします。
- ※往復の運賃は無料です。



Delivery
出荷日

本体の傷み具合により出荷日が変わりますので商品到着後、都度ご連絡いたします。
(平均日数：商品到着後1ヶ月半程度。ただし、シャンク径10以下は2ヶ月半程度になります。)



Price
価格

■数量スライド価格(●1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~
値引率	価格表	5%	10%	お見積り

お見積り

本紙をコピーして超硬ボーリングバーと一緒に同封してください

【超硬ボーリングバー修理依頼書】

年 月 日

お客様コードNo. 	会社名	TEL	FAX
	ご発注者・部課名	お名前	
	ご納入者・部課名	お名前	
直送先コードNo. 	直送先会社名	TEL	FAX
	直送先住所		
	ご納入者・部課名	お名前	

ご注文番号記入欄 ※お客様の管理上必要なければご記入は不要です。

ご使用ボーリングバーメーカー名(ミスミ/京セラ/三菱/住友/東芝) 型番()

- ①形状確認の為、ご使用になるチップを修理するボーリングバーに添付ください(ご使用済みのもので構いません)。
- ②超硬本体に“ヒビ”“割れ”等がある場合には、そのまま返品する場合がございます。

