



USB 接続でプロジェクト転送できない時の確認部分


USB を接続し、プロジェクトの[フルビルド転送]を行った際に、エラーメッセージ「Connect Failed」が表示された時は、以下の設定を確認する。




GX8 に電源を入れ、パソコンの[デバイスマネージャ]を開き、[USB]をクリックする



パソコンが GX8 を認識している場合は、[Touch Operation Panel]が表示される



パソコンが GX8 を認識していない場合は、[Touch Operation Panel]が表示されない



[Touch Operation Panel]が表示されない場合は、次の点を確認する

- ① USB ケーブル GX8 にしっかり接続されているか
- ② パソコン側の他の USB ポートではどうか
- ③ USB ケーブルに問題はないか

もし、上記の点に問題がない場合は、GX8 Desing Studio を再インストールで解決する場合もある