

製品安全データシート

会社：株式会社 フジコー
 住所：伊丹市行基町1丁目6番地
 担当部門：品質保証室
 担当者：今井敦士
 電話番号：072-772-1101
 FAX：072-772-0708
 作成日：2010年6月10日

MSDS番号 0596

製品名 軸付コーン	危険有害性の要約 PRTR対象化学物質を含有しない GHS分類 可燃性固体:区分2 GHSラベル要素 級表示またはシンボル:  注意喚起語:警告
組成および成分情報 単一製品・混合物の区別:混合物 化学名:羊毛 銅(芯金部) その他微量成分	Cas No.非開示 Cae No.非開示
応急措置 眼に入った場合:直ちに清潔な多量の水で洗浄してください。 不快感が残ったり、眼に炎症を起こした場合には、眼科医の診療を受けて下さい。 皮膚に付着した場合:取扱い後は、清水、石鹼で洗って下さい。 吸入した場合:新鮮な空気のある場所へ移して下さい。 症状により医師の診断を受けて下さい。 飲み込んだ場合:多量の水を飲ませ、吐かせて下さい。また、医師の診療を受けて下さい。	
火災時の措置 消火方法:一般火災と同じ消火方法を適用できます。周囲の火災状況に適した消火剤を下記から選択し、使用して下さい。 燃焼または高温により、有毒ガスを発生する可能性がありますので、呼吸保護具を着用し、風上から消火活動を行ってください。 消防剤:水、炭酸ガス、泡沫消火剤、粉末消火剤、AFFF(水成膜泡消化薬剤)が有効です。	

漏出時の措置

清掃し除去して下さい。河川や公共水路等に流さないで下さい。

取扱い及び保管上の注意

取扱い : (1) 鋼錐の破片及び埃を吸入しない様に、また目に入らない様に、適切な保護具を着用して作業して下さい。(サイドシールド付保護眼鏡等)
(2) 火気を避けて下さい。
(3) 転倒、落下、衝撃を与える等の乱暴な取扱いをしないで下さい。

保管 : (1) 包装は密閉し、直射日光、雨水等をさけ、室内に保管して下さい。
(2) 磨み上げる場合は、荷崩れしない様に注意して下さい。

曝露防止措置

管理方法: 該当基準なし

許容濃度: 該当基準なし

保護具: 粉塵が多い場合には、防塵マスク、保護眼鏡を着用するのが望ましい。

物理的及び化学的性質

色相	:生成り	臭氣	:羊毛臭、微かな刺激臭
比重	: 1.32(羊毛)		
融点	:なし	燃焼性	:あり
溶解性	:水には不溶、他はデータなし。		

安定性および反応性

安定性	:常温では安定	爆発性	:なし
自己反応性	:なし		

有害性情報

皮膚貼付テスト: 知見なし
その他 :特になし

環境影響情報

分解性 : 知見なし
毒物性 : 知見なし
魚毒性 : 知見なし

廃棄上の注意

地域の固形廃棄物処理基準に基づき廃棄して下さい。(廃プラスチック類に頗当)

輸送上の注意

- (1)梱包材が破損する事がありますので乱暴な取扱いをしないで下さい。
- (2)輸送中に荷崩れしない様に注意して下さい。
- (3)梱包材が破損しますので手鉤を使用しないで下さい。
- (4)水に濡れたり、直射日光が当たらない様に注意して下さい。

主な適用法令

なし

記載内容の取扱いについて

この製品安全データシートの記載内容は、工業的用途について一般的な取扱い等を前提として、一般に入手可能な文献及び自社データに基づいて作成しておりますが、危険・有害性の評価に関しては必ずしも充分ではありませんので、取扱いには充分注意して下さい。

注意事項は、通常の取扱いについて記述したものであって、安全を保証するものではありません。従って、ここに記載した製品の特別な取扱いの場合には、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご使用下さい。

注意: 医学的用途で、人体に移植及び恒久的に体液と直接接觸する

用途に使用しないで下さい。

#安全にご利用戴くために

ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。

●他目的使用禁止

研磨用以外の目的に使用しないで下さい。

●安全カバーと集塵設備

万一のバフ破損、研磨物の飛散りによる人体損傷を防ぐ為のカバー等の設備をしてご使用下さい。また、粉塵飛散防止の為の集塵設備をして下さい。

●保護具の着用

身体保護の為、安全帽、保護メガネ、手袋、防塵マスク等作業に適した保護具を着用して下さい。

●適正物適正装着

駆動装置に表示されている外径、厚み、内径のものを適正に装着して下さい。外形が大きすぎないこと、カバー等に接触しないこと、内径が大きいための緩みガタツキがないこと、回転使用中に緩みが生じない締付装着をすること。（空回りによる過熱、外れ等防止）、金具付のバフはバフを締めているツメの全体を押えるフランジを、フランジ式のバフはコアの径にあったものを、その他のバフも締付け方式のバフは必ずフランジ（座金）を使用して下さい。

●最高使用回転数と使用期限

最高使用回転数の表示のあるものは最高使用回転数以下で、使用期限表示のあるものは使用期限内にご使用下さい。 最高使用回転数 3,200 RPM, 使用期限 1年以内

●空転チェック

1分間以上の空転をさせ、異常のないことを確認してください。その時、回転しているバフの正面に顔や手など体の一部を向けないで下さい。停止後、締付装着等の再度確認をして下さい。

●バランス調整

空転チェック後、バランス調整、ドレッシングの必要なものはこれを行って下さい。バランス不良のまま使用しますと研磨しづらいばかりでなく、破損、変形の原因や、駆動装置故障の原因になることがあります。

うら面につづく（必ずお読み下さい。）

こちらはうら面（おもて面も必ずお読み下さい。）

●異常時即停止

使用中異常音、異常震動、過熱による焼け、焦げ、発火等を感じたら直ちに停止して下さい。その時、同時に集塵装置も停止し、異常拡大防止に努めて下さい。

●身体接触注意

使用中に身体が回転しているバフに触れると火傷、損傷する恐れがあります。また、加工物も摩擦熱により熱くなりますので直接触れない、または火傷等防止の為の手袋をして下さい。また、停止後すぐは表面が高温になっていますので注意をして下さい。

●発火防止

- 発火を防止する為、
- 1. 火気を近づけない
 - 2. 引火物を近づけない
 - 3. 過熱させない
 - 4. 畜熱させない

●過熱防止

過熱させない為、「適正物適正装着」順守、過度の過圧禁止、連続無休止研磨の禁止、過熱防止潤滑液や油脂の塗付を必要に応じて行って下さい。

●畜熱防止

畜熱防止の為、連続無休止研磨の禁止、畜熱しやすいタイプのバフについては適時交換使用を行って下さい。

●畜熱しやすいタイプのバフ

フェルトバフ、ボールバフ、エメリーバフ、綿バラバフ、綿ミシンバフ、研磨剤含浸バフ（ポリシングホイル）等の特に厚みの厚い物や、これらをすきまを設けず重ねた物。

●過度の過圧禁止

過度に過圧しますと、バフの破損、変形、過熱、摩耗、を生じますのでやめて下さい。

●保管上の注意

可燃物の為、火気厳禁。品質、性能等劣化防止の為、直射日光を避け、常温以下で湿気の少ない所で保管下さい。（水ぬれ厳禁）

この『安全にご利用戴くために』書は製品が無くなるまで保管して下さい。