


X Designer Plus の OS フォルダを開きます。(下記参照)

[C:¥(メインドライブ)→Program Files→MiSUMi→X Designer Plus→OS→OS]

OS フォルダの中に OS0005_04080037_20150116.bin ファイルを移動します。

移動が終了したら以前から入っていた.bin ファイルを削除します。

(フォルダ内の OS0005_04080037_20150116.bin 以外のファイルを削除)



以上で OS ファイルの上書きが終了です。

PCを再起動してからプロジェクトファイル(.GX7)をタッチパネルに再送信します。