

下図の太枠部（アップロード資料含む）のチェックを外してから再度ビルドを実行し、プロジェクトを送信することで HMI から作画ソフトのアップロードが出来なくなります。

