

## ボビン回収サービスご利用方法


ミスミでは、お客様の環境対策サポートの一環として、対象商品のみ使用済みボビンの回収サービスを行っております。

## ● 回収サービスご利用方法

## ① ご購入

ボビン回収サービス対象のワイヤー電極線をご注文ください。

- ① 5kg巻ボビンは、1ケース4個入り、  
6kg巻ボビンは、1ケース2個入り、  
10kg巻ボビンは、1ケース2個入り、  
20kg巻ボビンは、1ケース1個入りです。




## ② ボビン回収のご準備

～5kg,6kg,10kg,20kg共,4ケースがご回収単位です～  
納品時のダンボールが回収ケースになりますので、使用済みボビンはこの中に入れてください。

- ① ボビンからワイヤー線をすべて取り除いて梱包してください。
- ② 4ケースを1個の回収単位となります。バラでの引取はできません。万が一バラのボビンが届いた場合は、送料をお客様負担にてさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
- ③ 4ケースを1個に束ねていただけましたら、サイズの統一は不要です。

4ケースを結束バンド、梱包用テープで束ねてください。



## ③ 回収依頼

回収のご準備ができましたら、ミスミお客様サービス窓口へお電話ください。

**0120-343-066**

お電話の翌日以降に回収に伺います。

- ① 4ケース単位でお願いいたします。



- ① 他社製品は回収サービスをご利用いただけません。万が一他社製品のボビンが届いた場合はお客様負担にて返送させていただく場合がありますので、予めご了承下さい。
- ② エコノミータイプは型番の末尾に(-R)がついている商品のみ当サービス対象です。
- ③ SPワイヤー(精密加工用)は当サービス対象外となります。