

2023年10月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
IM事業グループ

「スプロケット 25B、35B、40B」仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「スプロケット 25B、35B、40B」の商品仕様を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

スプロケット SP25B、SP35B、SP40B

SP25B : <https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300431050/>

SP35B : <https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300431320/>

SP40B : <https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300431570/>

【カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_1 巻_ P. 1669

2. 仕様変更箇所

軸孔径 (D) : 10K はセットスクリーのサイズが M5 から M4 に変更となります。

変更前

■軸穴加工寸法表

軸孔径 D	キー溝 b2×t2	セットスクリー M
10	3×1.4	4
10K・12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10



変更後

■軸穴加工寸法表

軸孔径 D	キー溝 b2×t2	セットスクリー M
10	3×1.4	4
10K	4×1.8	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10

3. 仕様変更時期

2023年8月ご注文分より、仕様変更後の商品を出荷させて頂いております。

以上