


A	B	①取付プロック						②プレート												
		a1	a2	b1	b2	b3	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	M×P	C	D	a2	b1	b3	d5
80	60	25	50	15	30	45	11	18	11	9.8	25	30	20	10×1.5	76	75	50	15	45	12
100	70	30	60	20	35	50	13	20	13	12.8	30	30	25	12×1.75	96	85	60	20	50	15

Type	A	H	T
KEPNZ (①~⑤)	80	50 60 70 80 100 120	10 15
	100	60 70 80 100 120	10 15 20


**Order
注文例** 型式 - H - T
KEPNZ80 - 50 - 10

**Delivery
出荷日** 5 日目出荷

**Alterations
追加工** 型式 - H(HC) - T
KEPNZ80 - HC55 - 10



追加工	記号	詳細
	HC	H寸法変更 Hmin < HC < Hmax 指定1mm単位 ?(H-HC)<10の場合... h ₂ , h ₃ は(H-HC)分短くなります。 10≤(H-HC)<20の場合...h ₂ , h ₃ は(H-HC-10)分短くなります。



A	B	a1	a2	b1	b2	b3	d1	d2	d3	d4	h1	h2	型式		H
													Type	A	
80	60	25	50	15	30	45	18	11	9.8	12	20	30	PGWN	80	50 60 70 80 100 120
100	70	30	60	20	35	50	20	13	12.8	15	25	30	PGWN	100	60 70 80 100 120

**Order
注文例** 型式 - H
PGWN 80 - 50

**Delivery
出荷日** 5 日目出荷

**Alterations
追加工** 型式 - H(HC) - (CC)
PGWN 80 - HC55 - CC

**Example
使用例**

追加工	記号	詳細
	HC	H寸法変更 Hmin < HC < Hmax 指定1mm単位 ?(H-HC)<10の場合... h ₂ , h ₃ は(H-HC)分短くなります。 10≤(H-HC)<20の場合...h ₂ , h ₃ は(H-HC-10)分短くなります。
	CC	4ヶ所のC面取りをC5に変更します。

